

COMUNE DI ROSSANO VENETO

PROVINCIA DI VICENZA

MODELLO PER L' OFFERTA

SACEP

OGGETTO: MANUTENZIONE ESTINTORI - BIENNIO 2014 - 2015.
C.I.G. N. Z1A0D26E0A.

IL RESPONSABILE SERVIZIO LL.PP./
MANUTENZIONI DEL PATRIMONIO
(Dott. Ivan Moresco)

Firmato digitalmente da


IVAN MORESCO
CN = MORESCO IVAN

Oggetto dell'appalto è la manutenzione programmata, con cadenza semestrale (due manutenzioni / anno) e revisione triennale degli estintori portatili dislocati negli edifici comunali e nei plessi scolastici, come meglio specificato negli articoli seguenti e secondo le quantità di seguito elencate:

- N° 87 Estintori portatili da Kg. 6 a polvere ABC
- N° 05 Estintori portatili da Kg. 2 a polvere ABC
- N° 01 Estintore carrellato da Kg. 30 a polvere ABC
- N° 06 Estintori portatili da Kg. 5 CO2
- N° 02 Estintori portatili da Lt. 6 Idrico

Art. 01	<p>Manutenzione programmata in conformità al D.M. 10.03.1998 e alle NORME UNI 9994, artt. 5.1 e 5.2, con cadenza semestrale (due manutenzioni/anno): La manutenzione prevede la sorveglianza (art. 5.1) in particolare: verifica della esatta collocazione, dei contrassegni distintivi, di eventuali corrosioni ed ogni altro controllo visivo atto a verificare lo stato di conservazione dell'estintore. Controllo (art. 5.2) per la verifica manuale mediante manometro campione della pressione interna e della ricarica in polvere ABC, mediante la pesata, compresa la ripressurizzazione con gas azoto.</p>
	<p>All'estintore da 6 Kg. portatile, (Costo globale annuo) € 5,00 € Pari a Euro CINQUE/00</p>
	<p>All'estintore CO2 da 5 Kg. portatile € 5,00 € Pari a Euro CINQUE/00</p>
	<p>All'estintore Idrico da 6 Kg. portatile € 5,00 € Pari a Euro CINQUE/00</p>

Art. 02	<p>Revisione programmata in conformità alle NORME UNI 9994, art. 5.3, con cadenza triennale: La revisione programmata, deve prevedere, oltre a quanto stabilito all'art.1 del presente modello per l'offerta, lo svuotamento dell'estintore, l'esame della parte interna per controllarne lo stato di conservazione, la verifica di tutti i suoi componenti (tubi flessibili, raccordi, ugelli, ecc.) in cui avviene il passaggio del gas ausiliario e dell'estinguente, la ricarica e/o la sostituzione dell'agente estinguente, montaggio dell'apparecchio, compresa la ripressurizzazione con gas azoto.</p>
	<p>All'estintore da 6 Kg. portatile con sostituzione dell'estinguente, al Kg. € 3,50 € Pari a Euro TRE/50</p>
	<p>All'estintore da 5 Kg. portatile con sostituzione dell'estinguente CO2, al Kg. € 5,00 € Pari a Euro CINQUE/00</p>
	<p>All'estintore da 6 Lt. portatile con sostituzione dell'estinguente Idrico, al Lt. € 3,00 € Pari a Euro TRE/00</p>

X
X
X

Art. 03	Collaudo serbatoio con cadenza ogni sei anni, in conformità alle NORME UNI 9994, art. 5.4. Collaudo del serbatoio (art. 5.4) mediante prova idraulica della durata di 1 (uno) minuto ad una pressione di 3.5 Mpa.
	All'estintore da 6 Kg. portatile € 11,30 € Pari a Euro UNDICI / 30
	All'estintore in alluminio da 6 Kg. portatile € 11,30 € Pari a Euro UNDICI / 30

Art. 04	Fornitura di estintore a polvere ABC da Kg. 6 classe inc. 34A 233BC, completo di gancio-mensola, collaudato a 35 Bar progettato, costruito e collaudato a Norme UNI EN 3 parti 1 e 8, corredato di dichiarazione di conformità e manuale d'uso e manutenzione, ai sensi della Direttiva CE 97/23:
	Cadauno € 28,50 € Pari a Euro VENTOTTO / 50

Art. 05	Fornitura di estintore a polvere CO2 da Kg. 5, approv. Allum. 89BC, completo di gancio-mensola, corredato della documentazione e conformità come per l'Art. 5:
	Cadauno € 65,00 € Pari a Euro SESSANTACINQUE / 00

Art. 06	Fornitura di estintore Idrico da Kg. 2 classe 13A 89BC approv. EN3 27A233B, corredato della documentazione e conformità specifica come per l'Art. 5:
	Cadauno € 19,50 € Pari a Euro DICIANNOVE / 50

Art. 07	Fornitura di cartello segnaletico per estintore art. 4101M mis. 250x310
	Cadauno € 3,50 € Pari a Euro TRE / 50

Art. 08	Fornitura di cassetta portaestintore tipo "Texas" x estintori da 6 Kg. In acciaio zincato e verniciato a polveri epossidiche completo di serratura con chiave
	Cadauno € 40,00 € Pari a Euro QUARANTA / 00

Art. 09	Fornitura di vetro safer-crash x cassetta UNI 45 porta idrante e manichetta.
	Cadauno € 14,50 € Pari a Euro QUATTORDICI / 50

Art. 10	Fornitura di Piantana portaestintore con cartello
	Cadauno € 35,00€
	Pari a Euro TRENTA CINQUE/00

Art. 11	Controllo Idrante e relativa manichetta con prova pressione
	Cadauno € 7,50€
	Pari a Euro SETTE/50

Art. 12	Controllo gruppo pompe impianto antincendio
	Cadauno € 15,00€
	Pari a Euro QUINDICI/00

Art. 13	Controllo attacco autopompa VV.FF.
	Cadauno € 8,00€
	Pari a Euro OTTO/00

Art. 14	Controllo porta antincendio REI 120
	Cadauno € 10,00€
	Pari a Euro DIECI/00

I COSTI INERENTI LA SICUREZZA sono già inclusi nei costi unitari offerti per i singoli servizi.

LA DITTA

IL RESPONSABILE SERVIZIO LL.PP./
MANUTENZIONI DEL PATRIMONIO
(Dott. Ivan Moresca)

ACEP INTERNATIONAL srl
Via Capo Russell, 34
36081 BASSANO DEL GRAPPA (VI)
C.F. e P.A. 0157520247